คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และความเป็นอันตรายของกากของเสียอุตสาหกรรม สามารถระบุความเป็นอันตรายของกากของเสียอุตสาหกรรมในเบื้องต้นได้ สามารถดำเนินการรับเข้า คัดแยก จัดเก็บส่งออกกากของเสียอุตสาหกรรมและดำเนินการบำบัด/กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
และสามารถจัดทำบันทึกและจัดเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

-**หรือ** สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

-**หรือ** สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้กำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

03301	EVM-FQRM-185A	ระบุลักษณะ ประเภท และความเป็นอันตรายของกากของเสียอุตสาหกรรม
03302	EVM-GCBR-186A	รับเข้า คัดแยก จัดเก็บ และส่งออกกากของเสียอุตสาหกรรม
03303	EVM-YXOL-187A	ดำเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีการบำบัด/กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล